



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESCUELA DE COMERCIO 6 DE 13 REGIÓN V
"AMÉRICA"

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Buenos Aires, 4 de abril de 2022

A la supervisión
Región V

Esta rectoría cumple en informar detalladamente lo ocurrido en el día de hoy con los portones del SUM.

Siendo las 9:00 aproximadamente se escucha un estruendo en el patio. Cuando salimos notamos que el portón izquierdo del SUM se había desprendido y caído.



Junto con el portón cae enroscado un cable, que está pasado en forma precaria y entre las rudas superiores de los portones, que desconocemos si es un cable eléctrico, telefónico o de otro tipo.

Personal de la empresa mejores hospitales se hizo presente hoy, colocó el portón en su lugar, dejó atascadas con alambre las ruedas de ambas puertas, bloqueó el acceso a dichas puertas y en principio, quedaron en continuar con las tareas mañana, desconociendo el motivo por el cuál no se finalizaron las reparaciones hoy.

Desde hace tiempo, más de un año, que venimos denunciando las condiciones en que se encuentra el edificio.

Si bien es cierto que comenzaron algunas de las obras que tienden a mejorar dichas condiciones, estas obras tienden a mejorar la infraestructura y no son de mantenimiento previo o correctivo.

El mantenimiento del edificio hace mucho tiempo que no se realiza en forma preventiva, sino por el contrario, se realizan estas tareas a solicitud de la rectoría cuando hay fallas.

Este tipo de situaciones dejan de manifiesto el estado de abandono que más de una vez informamos.

Observamos, como lo comunicamos a fines del año pasado, la falta de topes en los portones, lo pesados que son para moverlos, la falta de soportes laterales para colocar candados (que también funcionan como topes para las puertas), El sistema de cuelgue, entre otras cuestiones.

Desconocemos los motivos por los cuales sucedió, pero tenemos claro que nadie lo estaba manipulando, ya que contamos con el relato de estudiantes, que, en presencia del inspector de mantenimiento escolar, hicieron el mismo.

En forma inmediata se hace el reclamo en el sistema de mantenimiento escolar bajo el número 000200332142 y nos contactamos con el Inspector Escolar, Arq. Gabriel Jimenez. Posteriormente se hace y eleva alerta correspondiente.

El sector donde cae este portón, en los recreos del turno mañana, suele estar ocupado por estudiantes dado que es donde da el sol de la mañana y es pasillo de paso para el bufete de la escuela.

Si el portón hubiese caído 5 minutos más tarde, horario del primer recreo estaríamos lamentando algún tipo de lesión en estudiantes o docentes, situación que puede darse con esta o con otras manifestaciones de abandono

del edificio, como, por ejemplo, los flejes de metal oxidados y despegados tanto del piso como de los escalones de escaleras y puertas, el cableado y la instalación eléctrica, solo por nombrar algunas.

Entendemos que no es responsabilidad de la supervisión el mantenimiento y arreglo de los edificios escolares, y es por esto que solicitamos se eleve esta nota a las autoridades correspondientes.



Guillermo Mérese
Prof. en Cs. Económicas - ISP-AG
RECTOR
Escuela de Comercio "América"
FC 384 382